

令和3年度 処分場施設の維持管理記録(月次)

【各施設毎に異常の有無、機能性を毎日点検し月次集約】

		点検実施月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
区分	細別	月次集約日	5月6日	6月1日	7月1日	8月2日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日	4月1日
管理棟	気象観測装置	異常警報	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	門扉・フェンス	破損	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	トラックスケール	異常値	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎
埋立地	搬入道路	冠水・陥没	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	洗車設備	コンクリートの亀裂	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ダンピングヤード	亀裂等	◎	◎	◎	◎	×	×	×・▲	×・▲	△	△	△	△
	飛散防止フェンス	破損等	△	△	△	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	遮水工	保有水位の異常変動	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	護岸	変状や損傷等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
余水処理施設	希釈槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	中和槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	▲	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	中和槽攪拌機	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	中和槽PH計	異常値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	アルカリ貯留槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	酸貯留槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	各種ポンプ	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	×	▲・×	△
	各種送出配管	亀裂等	◎	◎	×	▲	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	操作盤	スイッチ異常等	▲	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
下水送出装置	取水ポンプ	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	海水ポンプ	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	A槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	B槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	C槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	D槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	下水送出配管	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	操作盤	スイッチ異常等	◎	▲	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
異常発生時の処置	点検の項目、場所 講じた処置の内容	余水処理施設中央制御盤シーケンサ・A槽制御盤端子の不具合を補修済み 飛散防止ネットのネット部分のみ解体完了	管理棟～余水処理施設間の漏電箇所調査実施。現在、正常運転。 東側、南側の飛散防止フェンス、支柱部分のみ残存。	余水処理施設送水電動弁の故障により、送水停止中。復旧待ち。 東側、南側の飛散防止フェンス支柱部分の解体中。	余水処理施設送水電動弁の修繕完了。 東側、南側の飛散防止フェンス支柱部分の現地作業完了。	大雨により、8/15から埋立地内の冠水。 東側、南側の飛散防止フェンス撤去・変更に伴う保健所立会完了。	大雨により埋立地内一部が冠水中。 トラックスケール更新完了。 A中継槽配管不具合の修繕完了。 取水・中継ポンプ点検更新完了。	大雨による埋立地内一部が冠水中。 ポンド内の浮遊物回収完了。	大雨による埋立地内冠水が終結し、12月より平常埋立を再開。 11/11毒物劇物危害防止対策総点検の実施。	埋立地内の嵩上げ作業実施中。走路規制にて要注意。 移送ポンプNo.1不具合にて停止中。No.2は異常なし。	埋立地内の嵩上げ作業実施中。走路規制にて要注意。 移送ポンプNo.1・2故障にて施設停止中。補修待ち。	埋立地内嵩上げ作業実施中。走路規制にて要注意。 移送ポンプNo.1補修完了にて施設稼働中。 No.2故障にて補修待ち。	埋立地内嵩上げ作業実施中。走路規制にて要注意。 移送ポンプNo.1異常なし。 No.2故障にて補修待ち。	

◎ 異常なし
× 異常あり

△ 要注意
○ 定期点検

▲ 不具合があったが修繕
※ 休転中(オーバーホール)